


1994		2010
1	't Rootmolen plakkaat hangt hoog	Plaatje vakantiewoning Rootmolen op gebouw
2	Elektriciteitsdistributie hangt in de lucht	Elektriciteitsdistributie onder de grond
3	Stalen trappen naar graanzolder	Trappen verwijderd voor de veiligheid
4	Betonnen lichtpalen	Stalen lichtpalen
5	Voortuin volledig bedekt met kiezel	Gras in de voortuin aangelegd met haag
6	Geen voetpad of fietspad, enkel kiezel	Voetpad en fietspad aangelegd
7	Geen dakramen	Dakramen geïnstalleerd
8	Kale muren	Muurbeplanting en bloembakken
9	Ramen met bovengordijnen	Ramen met ondergordijnen
10	Verouderd graanzolderdak	Graanzolderdak gerenoveerd
11	Twee schoorstenen zichtbaar	Eén van de twee schoorstenen weggehaald
12	1 brievenbus	2 brievenbussen, 1 voor vakantiewoning
13	4 verluchttingsdakpannen	Extra verluchttingsdakpannen aangelegd
14	2 bomen in de achtergrond	1 boom geveld voor veiligheid en 1 gesnoeid
15	Zwarte temperatuurvoeler op muur	Witte temperatuurvoeler op muur



2

7

11

14

13

4

15

10

12

8

1

9

3

6

5